

Dodávateľ: **M.P.A., s.r.o.**

Gallayova 9

Bratislava

84102

tel.+421905316241

OR BA I.Vložka číslo 19452/B

IČO: 35770554

DIČ: 2021478767

IČ DPH: SK2021478767

Banka: Tatrabanka

Číslo účtu: 2628084210/1100

BIC/Swift: TATRSKBX

IBAN: SK73 1100 0000 0026 2808 4210

FAKTÚRA

Číslo: 20220504

Objednávka: 068

Odberateľ: IČO: 491870

DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

EKO- podnik VPS

Halašova 20

831 03 Bratislava

Vyhotovil: 0

Konšt. symbol: 308

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 26.07.2022 Dodanie tovaru/služby: 26.07.2022 Deň splatnosti: **02.08.2022**

Zákazka: ZAK2020/0863, 15.07.2022 Vozidlo: BL514IV, Peugeot Boxer

Faktúrujeme Vám

Množstvo M.j.

J.cena

Bez DPH

Sadzba

S DPH

Za vykonané práce

Vymena spodnych ramien 2x

4,6 hod

40,0000

184,00

20 %

220,80

Vymena prednych kotucov

2 hod

40,0000

80,00

20 %

96,00

Vymena oleja servisna prehliadka

1,9 hod

40,0000

76,00

20 %

91,20

Vymena prednych tlmicov 2x;

5,2 hod

40,0000

208,00

20 %

249,60

Spolu za vykonané práce

548,00

657,60

Rozpis DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ

548,00

DPH

109,60

Spolu

657,60

Spolu bez DPH:

548,00 €

Celková DPH:

109,60 €

Celková suma:

657,60 €



PAY by square



mpaservis@gmail.com

prevzal

M.P.A., s.r.o.

Gallayova 9

Bratislava

IČO: 35 770 554

DIČ: SK2021478767

pečiatka, podpis

Počet strán: 1

Spracované programom Autoservis 5.04 • AZsoft Humenné • www.azsoft.sk

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb	
Bratislava	
Došlo:	01-08-2022
Číslo:	638/2022 Prílohy: ✓

02-08-2022