

12/22

Dodávateľ: **ORION Humenné, s.r.o.****FAKTÚRA**

Mierová 94  
066 01 Humenné  
tel./fax: 057/ 788 06 31  
0907/955039

Číslo: 2022 /0385  
Objednávka: 91

IČO: 36466581  
DIČ: 2020024677  
IČ DPH: SK2020024677  
Banka: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 4470039709/8330  
BIC/Swift: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK728330000004470039709

Odberateľ: IČO: 491870 DIČ:

EKO-podnik verejno prospešných služieb  
Halašova 20  
832 90 Bratislava

Vyhotovil: Ing. Marián Greňo Konšt. symbol: 308 Forma úhrady: PP  
Deň vyhotovenia: 25.10.2022 Dodanie tovaru/služby: 25.10.2022 Deň splatnosti: **08.11.2022**

Zákazka: Z- 2022 / 0981, 13.10.2022 Vozidlo: BL 918SB, Isuzu FSR

Fakturujeme Vám	Číslo	Množstvo M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
<i>Za materiál:</i>					
Snímač difer. tlaku DPF Isuzu FSR	8983314120	1 ks	696,71	696,71	20 %
Spotrebný materiál - nit,mat,šrub,profil	978450000002	4 ks	0,54	2,16	20 %
Čistič brzd + motor 600ml Reca	2897333600	0,5 ks	4,47	2,24	20 %
Spolu za materiál				701,11	
<i>Za vykonanú prácu:</i>					
Diagnostika Isuzu, test, čít. chýb, reg.DPF		1 ks	59,00	59,00	20 %
Výmena snímača DPF, d+m príslušenstva		3,25 hod	30,00	97,50	20 %
Spolu za vykonané práce				156,50	



PAY BY SQUARE

<b>Rozpis DPH</b>	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
	20 %	857,61	171,52	1029,13
		Spolu bez DPH:		857,61 €
		Celková DPH:		171,52 €
		<b>Celková suma:</b>		<b><u>1 029,13 €</u></b>

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo zadržať automobil až do zaplataenia celej čiastky opravy podľa § 151s Obč. zákonníka. Spoločnosť zaregistrovaná na Okr.súde Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:12176/P. Záruka na rozsah vykonaných prác je 3 mesiace, na diely 6 mesiacov. Faktúra je aj dodací list.

prevzal

pečiatka, podpis